

Date: Tuesday, 2/21/2006 9:21:52 AM
 User: Linda Lacelle

Process Sheet

Customer : CU-DAR001 Dart Helicopters Services	Drawing Name : SIDE DOOR	
Job Number : 25886		
Estimate Number : 12296		
P.O. Number :	Part Number : D350589042	
This Issue : 2/21/2006 S.O. No. :	Drawing Number : D2991 REV B2	
Prsht Rev. : NC	Project Number : N/A	
First Issue : / / Type : PURCHASED PARTS	Drawing Revision : B2	
Previous Run :	Material :	
Written By :	Due Date : 3/30/2006	Qty: 1 Um: Each
Checked & Approved By : <u>u</u>		
Comment : est rev. A 06.02.16 new issue (was done on D350-589-041) EC		

Additional Product

Job Number:



Seq. #:	Machine Or Operation:	Description :
----------------	------------------------------	----------------------

1.0	DC	DOCUMENT CONTROL
-----	----	------------------



Comment: DOCUMENT CONTROL JO 08-06-25
 type label per dwg D0589-041

2.0	OUTSIDE SERVICE	OUTSIDE SERVICES
-----	-----------------	------------------



Comment: Sub-Contracting OUTSIDE SERVICES

Issue P/O: 631

Description: D2991-2 side door

Supplier: Delastek

batch:

Ship to delastek: Qty 1 D0589-042 Label B25886

Qty 2 D2992-1 Doubler B16937

Ensure batch # on Label D0589-041 match W/O # for D350-589-042

Certificate of Conformity and process sheet from Delastek is required

C 206103122

3.0	PACKAGING 1	PACKAGING RESOURCE #1
-----	-------------	-----------------------



Comment: PACKAGING RESOURCE #1

Receive & Inspect For Transit Damage

Ensure certificate of conformity is attached



4.0	QC6	DIMENSIONAL CHECK
-----	-----	-------------------



Comment: Ensure Material certification comply to Dwg D

Dart Aerospace Ltd

W/O:		WORK ORDER CHANGES					
DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE	By	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector

Part No: D350-589-042 PAR #: _____ Fault Category: _____ NCR: Yes ☒ No ☐ DQA: D Date: 08/06/24
 QA: N/C Closed: _____ Date: _____

NCR: <u>25886</u>		WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR)						
DATE	STEP	Description of NC Section A	Corrective Action Section B			Verification Section C	Approval Chief Eng	Approval QC Inspector
			Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date			
08-06-24	4.0	Missing w/o's : carts from Delas tek. due to holiday.	<u>QSIW12</u>	Proceed under positive, until carts are available : attached. Do not pass seq. 19.0	<u>11/4</u>	<u>08/06/24</u>	<u>QSIW12</u>	<u>08-06-24</u>

NOTE: Date & initial all entries

Date: Tuesday, 2/21/2006 9:21:52 AM
User: Linda Lacelle

Process Sheet

Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services

Drawing Name: SIDE DOOR

Job Number: 25886

Part Number: D350589042

Job Number:



Seq. #:

Machine Or Operation:

Description :

5.0

D29912

Side Door



Comment: Qty.: 1.0000 Each(s)/Unit Total : 3.0000 Each(s)

Side Door

AS 08/06/24 (K)

6.0

D2237

Striker Plate



Comment: Qty.: 3.0000 Each(s)/Unit Total : 9.0000 Each(s)

Pick:

Qty	Part number	Description	Batch
3	D2237	Striker Plate	38807

AS 08/06/24 (K)

7.0

D24641700

Foam Seal



Comment: Qty.: 1.0000 Each(s)/Unit Total : 3.0000 Each(s)

Pick:

Qty	Part number	Description	Batch
1	D2464-1700	Foam seal	35433

* double check qty.

AS 08/06/24 (K)

8.0

D2585

Latch Clamp



Comment: Qty.: 3.0000 Each(s)/Unit Total : 9.0000 Each(s)

Pick:

Qty	Part number	Description	Batch
3	D2585	Latch clamp	38813

AS 08/06/24 (K)

9.0

D2586

Door Latch



Comment: Qty.: 3.0000 Each(s)/Unit Total : 9.0000 Each(s)

Pick:

Qty	Part number	Description	Batch
3	D2586	Door latch	38174

AS 08/06/24 (K)

10.0

D2589

Keys, Key Chain



Comment: Qty.: 1.0000 Each(s)/Unit Total : 3.0000 Each(s)

Pick:

Qty	Part number	Description	Batch
1	D2589	keys, key chain	38814

AS 08/06/24 (K)

W/O:		WORK ORDER CHANGES					
DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE	By	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector

Part No: _____ PAR #: _____ Fault Category: _____ NCR: Yes No DQA: _____ Date: _____

QA: N/C Closed: _____ Date: _____

NCR:		WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR)						
DATE	STEP	Description of NC Section A	Corrective Action Section B			Verification Section C	Approval Chief Eng	Approval QC Inspector
			Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date			

NOTE: Date & initial all entries

Date: Tuesday, 2/21/2006 9:21:53 AM
User: Linda Lacelle

Process Sheet

Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services

Drawing Name: SIDE DOOR

Job Number: 25886

Part Number: D350589042

Job Number:



Seq. #:	Machine Or Operation:	Description :
---------	-----------------------	---------------

11.0	D2621	Latch Plate
------	-------	-------------



Comment: Qty.: 3.0000 Each(s)/Unit Total: 9.0000 Each(s)

Pick:

Qty	Part number	Description	Batch
3	D2621	latch plate	33894

AS 08/06/24 (X)

12.0	D3085041	prop ass'y
------	----------	------------



Comment: Qty.: 1.0000 Each(s)/Unit Total: 3.0000 Each(s)

Pick:

Qty	Part number	Description	Batch
1	D3085-041	prop ass'y	26759

AS 08/06/24 (X)

13.0	AN34A	Bolt
------	-------	------



Comment: Qty.: 6.0000 Each(s)/Unit Total: 18.0000 Each(s)

Pick:

Qty	Part number	Description	Batch
6	AN3-4A	Bolt	63641

AS 08/06/24 (X)

14.0	AN960JD10	Washer
------	-----------	--------



Comment: Qty.: 3.0000 Each(s)/Unit Total: 9.0000 Each(s)

Pick:

Qty	Part number	Description	Batch
3	AN960JD10	Washer	M68077

AS 08/06/24 (X)

15.0	MS21042L3	Nut
------	-----------	-----



Comment: Qty.: 9.0000 Each(s)/Unit Total: 27.0000 Each(s)

Pick:

Qty	Part number	Description	Batch
6	MS21042L3	Nut	M67665

AS 08/06/24 (X)

16.0	MS20470AD45	Rivet, Universal Head
------	-------------	-----------------------



Comment: Qty.: 6.0000 Each(s)/Unit Total: 18.0000 Each(s)

Pick:

Qty	Part number	Description	Batch
6	MS20470AD4-5	Rivet	M66918

AS 08/06/24 (X)

W/O:		WORK ORDER CHANGES					
DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE	By	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector

Part No: _____ PAR #: _____ Fault Category: _____ NCR: Yes No DQA: _____ Date: _____

QA: N/C Closed: _____ Date: _____

NCR:		WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR)						
DATE	STEP	Description of NC Section A	Corrective Action Section B			Verification Section C	Approval Chief Eng	Approval QC Inspector
			Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date			

NOTE: Date & initial all entries

Date: Tuesday, 2/21/2006 9:21:53 AM
User: Linda Lacelle

Process Sheet

Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services

Drawing Name: SIDE DOOR

Job Number: 25886

Part Number: D350589042

Job Number:



Seq. #:

Machine Or Operation:

Description :

17.0

MS27039115

Screw



Comment: Qty.: 3.0000 Each(s)/Unit Total: 9.0000 Each(s)

Pick:

Qty Part number Description Batch
3 MS27039-1-15 Screw

Batch

M106903

MS 08/06/24 (X)

18.0

SMALL FAB 1

SMALL & MEDIUM FAB RESOURCE 1



Comment: SMALL & MEDIUM FAB RESOURCE 1

Assemble as per dwg D2991 & IIN D350-589 p.6-12

080625

19.0

QC5

INSPECT WORK TO CURRENT STEP



Comment: INSPECT WORK TO CURRENT STEP

08-06-25



See
P10
p 4.0

20.0

PACKAGING 1

PACKAGING RESOURCE #1



Comment: PACKAGING RESOURCE #1

Identify and Stock

Location:

08/06/24

21.0

DC

DOCUMENT CONTROL



Comment: DOCUMENT CONTROL

Inspection Level 21

08/06/24

Job Completion



mf 08-06-26

POSITIVE RECALL

EFFECTIVE 08-06-24 AUTH

RELEASED 08/06/24 DATE 08/06/24

QC 08/06/25


W/O:		WORK ORDER CHANGES					
DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE	By	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector

Part No: _____ PAR #: _____ Fault Category: _____ NCR: Yes No DQA: _____ Date: _____

QA: N/C Closed: _____ Date: _____

NCR:		WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR)						
DATE	STEP	Description of NC Section A	Corrective Action Section B			Verification Section C	Approval Chief Eng	Approval QC Inspector
			Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date			

NOTE: Date & initial all entries




D2991-1 SIDE DOOR

Wb 25886


RELEASED
07.10.29

C	UPDATE NOTES & MATERIALS; 1.25 WAS 0.50; ADD SECTION E-E; REMOVE D0589-041/-042/-043	MB	07.10.29
B	REMOVE D2621; 5.500 WAS 1.980	RF	02.02.22
A	NEW ISSUE	CP	02.01.23
DESIGN	DART AEROSPACE LTD HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA		
DRAWN			
CHECKED	DRAWING NO. D2991 REV. C SHEET 1 OF 4		
MFG. APPR.			
APPROVED	TITLE: SIDE DOOR SCALE: 1:8		
DE APPR.			
DATE	07.10.29	<small>COPYRIGHT © 2002 BY DART AEROSPACE LTD THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD</small>	




RELEASED
07.12.21

DESIGN		DART AEROSPACE LTD	
DRAWN		HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA	
CHECKED		DRAWING NO.	REV. C
MFG. APPR.		D2991	SHEET 3 OF 4
APPROVED		TITLE	SCALE
DE APPR.		SIDE DOOR	1:8
DATE	07.10.29	COPYRIGHT © 2002 BY DART AEROSPACE LTD THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL. IT IS SUBJECT TO THE PATENT RIGHTS OF DART AEROSPACE LTD. NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSES, OR COPIED OR REPRODUCED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD.	




SECTION A-A

NOT TO SCALE
D2991-1/-3 SHOWN
D2991-2 OPPOSITE




SECTION B-B


ONE EDGE ONLY
NOT TO SCALE, VIEW ROTATED
D2991-1/-3 SHOWN
D2991-2 OPPOSITE



DETAIL C
D2991-1/-3 SHOWN
D2991-2 OPPOSITE



DETAIL D
D2991-1/-3 SHOWN
D2991-2 OPPOSITE









SECTION E-E

TYPICAL Ø0.191
HOLE DETAIL
NOT TO SCALE

NOTES FOR D2991-1/-2/-3

- 1) LAYUP PER QSI 006 AND AS FOLLOWS
- 2) MATERIALS:
RESIN: EPOCAST 50-A/9816 OR DERAKANE 470-36/411/510A40
FOAM: 3/8", A500 CORE-CELL OR DIVINYCELL OR AIREX OR KLEGECELL
FIBRE: 9.7 OZ 7781 WEAVE "S" GLASS ("9 OZ SATIN")
12 OZ UNIDIRECTIONAL FIBERGLASS ("12 OZ UNIDIRECTIONAL")
- 3) FINISH INSIDE WITH DUPONT HIGHBUILD PRIMER GREY #1104S OR #1144S
- 4) USE MOLD DT8626 FOR D2991-1 SIDE DOOR
USE MOLD DT8627 FOR D2991-2 SIDE DOOR
USE MOLD DT8626 FOR D2991-3 SIDE DOOR (TRIM PER DT8631)
- 5) ROUTER FOAM CORE USING: DT8628 FOR D2991-1 SIDE DOOR
DT8629 FOR D2991-2 SIDE DOOR
DT8630 FOR D2991-3 SIDE DOOR
- 6) MAIN LAYUP: WHITE GLOSS GELCOAT #GEL 944W005
9 OZ SATIN
9 OZ SATIN
FOAM
FOAM STRIP
9 OZ SATIN
12 OZ UNIDIRECTIONAL (4.5" WIDE, 2 EDGES SHOWN)
9 OZ SATIN
RESIN (35-45% BY WEIGHT)
PEEL PLY
- 7) BOND FOAM CORE USING POLYBOND B46F
- 8) DRILL Ø0.38 HOLE. REMOVE THE FOAM INNER LAYER 0.25 AROUND THE HOLE BETWEEN THE INNER AND OUTER SKINS. APPLY TAPE OR AN EQUIVALENT BACKER TO THE INNER SIDE OF THE HOLES TO PREVENT EPOXY FILLER FROM GOING THROUGH. FILL THE CAVITY BETWEEN THE SKINS COMPLETELY WITH HYSOL 934NA MIXED WITH MILLED GLASS FIBERS TO A RATIO OF 10:1 OR METALSET A4. ALLOW THE MATERIAL TO CURE. DRILL Ø0.191 THROUGH, 3 PLACES PER DOOR. SEE SECTION E-E.
- 9) TOLERANCES: PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED
- 10) UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED
- 11) BREAK SHARP EDGES: 0.005 TO 0.010 MAX
- 12) IDENTIFICATION: PER D2991-1/-2/-3 PPPs.
- 13) WEIGHT: 9 lbs (TYP)

RELEASED
07.12.21 MDO

DESIGN		DART AEROSPACE LTD	
DRAWN		HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA	
CHECKED		DRAWING NO.	REV. C
MFG APPR.		D2991	SHEET 4 OF 4
APPROVED		TITLE	SCALE
DE APPR.		SIDE DOOR	1:
DATE	07.10.29	COPYRIGHT © 2002 BY DART AEROSPACE LTD	
THIS DOCUMENT IS PRELIMINARY AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR FOR ANY REASON WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF DART AEROSPACE LTD.			



DELASTEK COMPOSITES INC.
2699, 5ième Avenue
Local 14, PORTE -A-
Grand-Mère, Québec G9T 5K7
Can **Fax (819) 533-3494 **

PACKING SLIP CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Invoice #	12790
Customer #	DART

Telephone: (819) 533-5788

Warehouse: MAIN

Bill to:

Dart Aerospace Ltd.
1270, Aberdeen Street
Hawkesbury, Ontario K6A 1K7
Canada

Ship to:

Dart Aerospace Ltd.
1270, Aberdeen Street
Hawkesbury, Ontario K6A 1K7
Canada

Telephone: 613-632-3336


Contact: Linda Lacelle

Ship via		F.O.B.		Terms		Salesperson	
PURO COLLECT		Point de départ		Net30 days		Claude Lessard, ext. 233	
Ship date	Order Date	Our PO #	Order by	Your PO #		GST/PST #	
23/06/2008	21/02/2006	4426	Linda Lacelle	PO0000631			
Order Qty	B.O. Qty	Current Ship.	Item #	Item Description			
3	2	1	DKC134-0050	Side Door N° D29911 Dwg.: D2991 Rév.: C Job: 43042 U de M : Each			
3	2	1	DKC134-0051	Side Door N° D29912 Dwg.: D2991 Rév.: C Job: 43043 U de M : Each			

It is hereby certified that all materials, process and finished items were controlled and tested in accordance with the requirements of the purchase order and applicable specifications. All such records are on file at our plant and available for review upon request.

☒ Cust. ☐ Adm. ☐ Quality ☐ Ship.

Accepted by:


Quality department




AQ-357

Date: Jeudi, 2008-05-15 09:31:21
Utilisateur: Marc Dubé

DELASTEK COMPOSITES

DELASTEK
COMPOSITES INC.
www.delastek.com

Feuille de Procédé

Client :	DART Dart Aerospace Ltd.	Nom Dessin :	SIDE DOOR N° D2991-1
Numéro Job :	43042	Numéro Article :	DKC134-0050
Numéro Soumission :	2622	Numéro Dessin :	D2991
Numéro B.A. :		Projet Numéro :	DKC134
Cette fois :	2008-05-15	Révision dessin :	C
Prsht Rev. :	NC	Matériel :	Composites
Prem. fois :	--	Date Dûe :	2008-05-22
Job précédente :		Qté:	1 Udm: UNITE
Écrit par :			
Vérifié & Approuvé par :			
Commentaires :	N° de pièce Client: D2991-1		

Process Sheet Rev.: 00 Création du premier.

Produit additionnel

Numéro Job:



# Séq.:	Machine ou Opération:	Description :
----------------	------------------------------	----------------------

1.0

NOTE

NOTE GÉNÉRALE DE FABRICATION



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run : 0.0000Hrs
Information générale de fabrication

Liste des instructions de fabrication et Instruction générale de fabrication nécessaires à la fabrication de la pièce:

IG 0008 Application de primer Dupont
IG 0009 Traitement des moules agent démoulant (Freekote)
IG 0012 Montage de Vacuum Bagging et cuisson
IG 0018 Démouler une pièces de fibre de verre fabriquée en Wet Layup
IG 0019 Application du Gelcoat

2.0

OUTILLAGE

OUTILLAGE NÉCESSAIRE À LA FABRICATION



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run : 0.0000Hrs
Outillage nécessaire pour la fabrication

DKO-0094

3.0

AAC0562

Freekote 700NC N° 38425

Commentair Qty.: 0.025 GALLON(s)/Unit Total: 0.025 GALLON(s)
Freekote 700NC N° 38425

4.0

PRÉP. MATÉRIEL

PRÉPARATION DU MATÉRIEL



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run : 0.0000Hrs
Sortir le matériel

Faire la préparation du matériel pour la production

Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SIDE DOOR N° D2991-1

Numéro Job: 43042

Numéro Article: DKC134-0050

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description :

Date: 04/06/08 Sceau:



5.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run : 0.0833Hrs

Préparation du moule

Faire la préparation du moule N° DKO-0094 à l'aide de Frekote 700NC et laisser sécher pendant 3 heures selon le QSI-006 et l'instruction générale de fabrication N° IG 0009.

Date: 04/06/08 Sceau:



6.0

AAC0273

Gel Coat Blanc N° Gel 944W005

Commentair Qty.: 1.000 KILOGRAMME(s)/Unit Total : 1.000 KILOGRAMME(s)

Gel Coat Blanc N° Gel 944W005

7.0

AAC0275

Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.: 0.0250 PINT(e)s/Unit Total : 0.0250 PINT(e)s

Catalyst N° DDM-9

8.0

AAC0198

UN2055 styrene monomere ST

Commentair Qty.: 0.014 GALLON(s)/Unit Total : 0.014 GALLON(s)

UN2055 styrene monomere ST

9.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run : 0.2500Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Faire la préparation du matériel :

Dans une quantité de 0.2 gallon de Gel Coat N° 944W005 ajouter 2% de Catalyst N° DDM-9 et diluer à l'aide de 18% de UN2055 styrene monomere ST

Date: 03/06/08 Sceau:



Temps Début: 15h00

Temps Fin: 15h05

10.0

GEL COAT.

APPLICATION DE GEL COAT



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run : 0.2500Hrs

APPLICATION DE GEL COAT

Faire l'application du Blanc N° Gel 944W005 sur le moule N° DKO-0094 selon l'instruction Générale de fabrication N° IG 0019

Date: 03/06/08 Sceau:



Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SIDE DOOR N° D2991-1

Numéro Job: 43042

Numéro Article: DKC134-0050

Numéro Job:



Séq.: Machine ou Opération: Description :

11.0 AC0409 Tissu à délaminer Release ply B

Commentair Qty.: 5.43 VERGE(s)/Unit Total : 5.43 VERGE(s)

Tissu à délaminer Release ply B

12.0 AC0407 Wrightlon 5200 Bleu P3

Commentair Qty.: 5.43 VERGE(s)/Unit Total : 5.43 VERGE(s)

Wrightlon 5200 Bleu P3

13.0 AC0408 Feutre de drainage N° Airweave N 10

Commentair Qty.: 5.43 VERGE(s)/Unit Total : 5.43 VERGE(s)

Feutre de drainage N° Airweave N 10

14.0 AC0752 Stretchlon 200 poche à vide Vert

Commentair Qty.: 12.00 PIED(s)/Unit Total : 12.00 PIED(s)

Stretchlon 200 poche à vide Vert

15.0 AAC0276 Fiberglass 9oz Type "S" N° FG778138-125Y

Commentair Qty.: 7.30 VERGE(s)/Unit Total : 7.30 VERGE(s)

Fiberglass 9oz Type "S" N° FG778138-125Y

16.0 AAC0443 Fiberglass 12 oz Unidirectional

Commentair Qty.: 4.00 VERGE(s)/Unit Total : 4.00 VERGE(s)

Fiberglass 12 oz Unidirectional

17.0 AC0098 Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y

Commentair Qty.: 3.0000 RL(s)/Unit Total : 3.0000 RL(s)

Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y

18.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 20.0000Min Total Run : 0.3333Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Tailler le matériel, selon les différents patrons de découpe comme suit:

4 plis de tissus de 9.7 oz.

1 pli de 12 oz. pour tout le contour de la pièce par 5" de large.

3 fois le sac à vide Stretchlon 200.

3 fois le film perforé P-3

3 fois le feutre de drainage

2 fois le tissu à délaminer (non nécessaire lors du bagging du core).

Appliquer le ruban jaune tout le tour du stretchlon 200 en laissant le papier sur le coté non en contact avec le sac à vide.

Afin d'accélérer le processus de taillage, tailler les plis de 9.7 oz. tous en même temps, en les superposant les uns sur les autres.

Date: 04/06/08 Sceau:

Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SIDE DOOR N° D2991-1

Numéro Job: 43042

Numéro Article: DKC134-0050

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description :

19.0

AAC0274

Derakane 411-350 Promoté N° RV411B3020

Commentair Qty.: 1.700 KILOGRAMME(s)/Unit Total : 1.700 KILOGRAMME(s)

Derakane 411-350 Promoté N° RV411B3020

20.0

AAC0275

Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.: 0.0060 UNITE(s)/Unit Total : 0.0060 UNITE(s)

Catalyst N° DDM-9

21.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run : 0.0833Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ratio 2% de catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350.

Date: 04/06/08 Heure Début: 9h25 Heure Fin: 9h30 Sceau:



22.0

LAMINAGE.

LAMINAGE PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run : 0.2500Hrs

LAMINAGE PIÈCE DART

À l'aide d'un rouleau 2" dia. appliquer une couche de résine N° 411-350 sur le moule N° DKO-0094 et ensuite imbiber un pli de tissu 9.7 oz.

Recommencer l'opération pour le deuxième pli.

Date: 04/06/08 Heure Début: 9h30 Heure Fin: 10h00 Sceau:



23.0

POCHE À VIDE 1

FAIRE LA POCHE À VIDE



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run : 0.2500Hrs

FAIRE LA POCHE À VIDE

Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre ui suit:

- 1- Tissu à délaminer.
- 2- Film Perforé P-3.
- 3- Feutre de drainage
- 4- Sac à vide Stretchlon 200

Laisser sécher pendant 4 heures minimum.

Date: 04/06/08 Sceau:



Curing début: 9h30 Curing Fin: 13h00

Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SIDE DOOR N° D2991-1

Numéro Job: 43042

Numéro Article: DKC134-0050

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description :

24.0

AAC0452

Polybond B46F

Commentair Qty.: 0.143 KIT(s)/Unit Total : 0.143 KIT(s)

Polybond B46F

600 grammes

25.0

DKC134-0062

Foam Core N° D2991-101 (Porte D2991-1)

Commentair Qty.: 1 UNITE(s)/Unit Total : 1 UNITE(s)

Foam Core N° D2991-101 (Porte D2991-1)

26.0

ASSEMBLAGE 3

ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run : 0.2500Hrs

ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART

Retirez le bagging.

Appliquer une couche de polybond B64F à l'endos du foam core N° DKC134-0062 et positionner le foam sur le moule selon le dessin et selon les lignes de positionnement prévues à cet effet.

Date: 04/04/08 Heure Début: 13h30 Heure Fin: 14h10 Sceau:



27.0

POCHE À VIDE 1

FAIRE LA POCHE À VIDE



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run : 0.1667Hrs

FAIRE LA POCHE À VIDE

Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre suivant:

- 1- Film Perforé P-3.
- 2- Feutre de drainage
- 3- Sac à vide Stretchlon 200.

Laisser sécher pendant 2 heures minimum.

Date: 04/04/08 Sceau:



Curing Début: 14h10 Curing Fin: 16h10

28.0

AAC0274

Derakane 411-350 Promoté N° RV411B3020

Commentair Qty.: 1.700 KILOGRAMME(s)/Unit Total : 1.700 KILOGRAMME(s)

Derakane 411-350 Promoté N° RV411B3020

29.0

AAC0275

Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.: 0.0040 UNITE(s)/Unit Total : 0.0040 UNITE(s)

Catalyst N° DDM-9

Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SIDE DOOR N° D2991-1

Numéro Job: 43042

Numéro Article: DKC134-0050

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description :

30.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run : 0.0833Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Faire la préparation de la résine selon les quantités requises, mix ratio 2% de catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350.

Date: 05/04/08 Heure Début: 13h30 Heure Fin: 13h35 Sceau:



31.0

LAMINAGE

LAMINAGE PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run : 0.5000Hrs

LAMINAGE PIÈCE DART

Faire le laminage d'un pli de 9.7 oz.

Faire le laminage du plis de tissu 12 oz. tout le tour de la porte en prenant bien soin que les deux bandes allant dans le coin droit en bas se superposent

Faire le laminage du dernier pli de 9.7 oz.

Date: 05/04/08 Heure Début: 13h35 Heure Fin: 14h30 Sceau:



32.0

POCHE À VIDE 1

FAIRE LA POCHE À VIDE



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run : 0.1667Hrs

FAIRE LA POCHE À VIDE

Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre suivant:

- 1- Tissu à délaminer.
- 2- Film perforé P-3.
- 3- Feutre de drainage
- 4- Sac à vide Stretchlon 200.

Laisser sécher pendant 4 heures minimum.

Date: 05/04/08 Heure Début: 14h30 Heure Fin: 14h30 Sceau:



Curing Début: 14h30 Curing Fin: 18h30

Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SIDE DOOR N° D2991-1

Numéro Job: 43042

Numéro Article: DKC134-0050

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description :

33.0

DÉMOULAGE 1

DÉMOULAGE PIÈCE DART



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run : 0.0833Hrs

DÉMOULAGE PIÈCE DART

Démouler la pièce en faisant bien attention de ne pas abimer les coins et les " edges ". Selon l'instruction générale de fabrication N° IG 0018

Date: 06/06/08 Sceau:



34.0

TRIMAGE 3

TRIMAGE COMPOSITES DART



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run : 0.5000Hrs

TRIMAGE COMPOSITES DART

À l'aide du gabarit N° _____ trimer la pièce en utilisant un router muni d'un couteau 1/4" et d'un " Bushing " 1/16" de mur.

Percer les " Latch " et les trous de penture selon le dessin N° D2991.

Date: 11/06/08 Sceau:



35.0

AAC0433

Hysol 934NA part A&B (quart kit)

Commentaire Qty.: 0.150 KIT(s)/Unit Total : 0.150 KIT(s)

Hysol 934NA part A&B (quart kit)

36.0

AAC0673

Fibre de verre Miapoxy 66

Commentaire Qty.: 0.0002 GALLON(s)/Unit Total : 0.0002 GALLON(s)

Fibre de verre Miapoxy 66

37.0

TRIMAGE 3

TRIMAGE COMPOSITES DART



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run : 0.0000Hrs

TRIMAGE COMPOSITES DART

À l'aide du Gabarit N° _____ Percer les 3 trous de 1/4" Dia.

À l'aide d'une clé Allen et en faisant bien attention de ne pas abimer les Skins de la pièce, venir faire un dégagement de 1/2" Dia dans le Foam Core en tre les Skin intérieur et extérieur.

À l'aide de masking Tape, masquer le trous de la skin extérieur.

À l'aide d'un mélange de résine Hysol 934NA / Fibre courte Miapoxy 66 et d'une seryngue, venir remplir les dégagements de 1/2" Dia préalablement fait dans le foam Core.

Laisser sécher.

Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SIDE DOOR N° D2991-1

Numéro Job: 43042

Numéro Article: DKC134-0050

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

Date: 11/06/08 Sceau:



38.0

TRIMAGE

TRIMAGE DE FINITION

Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs
TRIMAGE DE FINITION

À l'aide du gabarit N° Repercer les 3 trous de 1/4" Dia.

Date: 11/06/08 Sceau:



39.0

AAC0433

Hysol 934NA part A&B (quart kit)

Commentaire Qty.: 0.125 KIT(s)/Unit Total: 0.125 KIT(s)

Hysol 934NA part A&B (quart kit)

40.0

AAC0697

N° D2992-1, Doubler

Commentaire Qty.: 2 UNITE(s)/Unit Total: 2 UNITE(s)

N° D2992-1, Doubler

Analyse 2043 (ACO 335)

41.0

ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DES PIÈCES

Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs
ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DES PIÈCES

À l'aide de l'adhésif N° Hysol 934NA, assembler le doubler N° D2992-1 sur la pièce de composite selon le dessin.

Date: 18/06/08 Sceau:



42.0

AAC0683

Dupont Primer N° 7704S

Commentaire Qty.: 0.1800 UNITE(s)/Unit Total: 0.1800 UNITE(s)

Dupont Primer N° 7704S

43.0

AAC0685

Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S

Commentaire Qty.: 0.0450 UNITE(s)/Unit Total: 0.0450 UNITE(s)

Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S

44.0

PRIMER

APPLICATION DE PRIMER

Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run: 0.0000Hrs
APPLICATION DE PRIMER

Appliquer le primer selon I.G. 0008

Date: 16/06/08 Sceau:



Date: Sceau:

Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SIDE DOOR N° D2991-1

Numéro Job: 43042

Numéro Article: DKC134-0050

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description :

Date: _____ Sceau: _____

Date: _____ Sceau: _____

45.0

INSPECTION 3

INSPECTION PIÈCE DART



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run : 0.2500Hrs

INSPECTION PIÈCE DART

Faire l'inspection selon le dessin N° D2991

Date: 1 Heure Début: 23 Jun Heure Fin: _____ Sceau: _____

46.0

EMBALLAGE

EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run : 0.0833Hrs

EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE

Faire l'emballage des pièces.


Quantité: 1 Date: 23 juin 08 Sceau: _____

Quantité: _____ Date: _____ Sceau: _____

Date: Jeudi, 2008-05-15 09:31:24
Utilisateur: Marc Dubé

DELASTEK
COMPOSITES INC.
WWW.DELASTEK.COM

Feuille de Procédé

Client :	DART Dart Aerospace Ltd.	Nom Dessin :	SIDE DOOR N° D2991-2
Numéro Job :	43043	Numéro Article :	DKC134-0051
Numéro Soumission :	2623	Numéro Dessin :	D2991
Numéro B.A. :		Projet Numéro :	DKC134
Cette fois :	2008-05-15	Révision dessin :	C
Prsht Rev. :	NC	Matériel :	Composites
Prem. fois :		Date Dûe :	2008-05-22
Job précédente :		Qté:	1 Udm; UNITE
Écrit par :			
Vérifié & Approuvé par :			
Commentaires :	N° de pièce Client: D2991-2		

Process Sheet Rev.: 00 Création du premier.

Produit additionnel

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description :

1.0

NOTE

NOTE GÉNÉRALE DE FABRICATION



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run : 0.0000Hrs

Information générale de fabrication

Liste des instructions de fabrication et Instruction générale de fabrication nécessaires à la fabrication de la pièce:

IG 0008 Application de primer Dupont.

IG 0009 Traitement des moules agent démoulant (Freekote)

IG 0012 Montage de Vacuum Bagging et cuisson

IG 0018 Démouler une pièces de fibre de verre fabriquée en Wet Layup

IG 0019 Application du Gelcoat

2.0

OUTILLAGE

OUTILLAGE NÉCESSAIRE À LA FABRICATION



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run : 0.0000Hrs

Outillage nécessaire pour la fabrication

DKO-0095

3.0

AAC0582

Freekote 700NC N° 38425

Commentair Qty.: 0.025 GALLON(s)/Unit Total : 0.025 GALLON(s)

Freekote 700NC N° 38425

4.0

PRÉP. MATÉRIEL

PRÉPARATION DU MATÉRIEL



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run : 0.0000Hrs

Sortir le matériel

Faire la préparation du matériel pour la production

Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SIDE DOOR N° D2991-2

Numéro Job: 43043

Numéro Article: DKC134-0051

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

Date: 21/05/08

Sceau:

~~30 minutes~~

5.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run : 0.0833Hrs
Préparation du moule

Faire la préparation du moule N° DKO-0095 à l'aide de Frekote 700NC et laisser sécher pendant 3 heures selon le QSI-006 et l'instruction générale de fabrication N° IG 0009.

Date: 13/05/08

Sceau:



6.0

AAC0273

Gel Coat Blanc N° Gel 944W005

Commentair Qty.: 1.000 KILOGRAMME(s)/Unit Total : 4.000-KILOGRAMME(s) 1.2 kg
Gel Coat Blanc N° Gel 944W005

7.0

AAC0275

Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.: 0.0250 PINTE(s)/Unit Total : 0.0250 PINTE(s) 18g
Catalyst N° DDM-9

8.0

AAC0198

UN2055 styrene monomere ST

Commentair Qty.: 0.014 GALLON(s)/Unit Total : 0.014 GALLON(s) 60g
UN2055 styrene monomere ST

9.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run : 0.2500Hrs
PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Faire la préparation du matériel :

Dans une quantité de 0.2 gallon de Gel Coat N° 944W005 ajouter 1.5% de Catalyst N° DDM-9 et diluer à l'aide de 10% de UN2055 styrene monomere ST

Date: 20/05/08

Sceau:



Temps Début: 15h35 Temps Fin: 15h55

10.0

GEL COAT.

APPLICATION DE GEL COAT



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run : 0.2500Hrs
APPLICATION DE GEL COAT

Faire l'application du Blanc N° Gel 944W005 sur le moule N° DKO-0095 selon l'instruction Générale de fabrication N° IG 0019

Date: 20/05/08

Sceau:



Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SIDE DOOR N° D2991-2

Numéro Job: 43043

Numéro Article: DKC134-0051

Numéro Job:



Séq.: Machine ou Opération: Description :

11.0 AC0409 Tissu à délaminer Release ply B

Commentair Qty.: 5.43 VERGE(s)/Unit Total: 5.43 VERGE(s)
Tissu à délaminer Release ply B

12.0 AC0407 Wrightlon 5200 Bleu P3

Commentair Qty.: 5.43 VERGE(s)/Unit Total: 5.43 VERGE(s)
Wrightlon 5200 Bleu P3

13.0 AC0408 Feutre de drainage N° Airweave N 10

Commentair Qty.: 5.43 VERGE(s)/Unit Total: 5.43 VERGE(s)
Feutre de drainage N° Airweave N 10

14.0 AC0752 Stretchlon 200 poche à vide Vert

Commentair Qty.: 12.00 PIED(s)/Unit Total: 12.00 PIED(s)
Stretchlon 200 poche à vide Vert

15.0 AAC0276 Fiberglass 9oz Type "S" N° FG778138-125Y

Commentair Qty.: 7.30 VERGE(s)/Unit Total: 7.30 VERGE(s)
Fiberglass 9oz Type "S" N° FG778138-125Y

16.0 AAC0443 Fiberglass 12 oz Unidirectional

Commentair Qty.: 4.00 VERGE(s)/Unit Total: 4.00 VERGE(s)
Fiberglass 12 oz Unidirectional

17.0 AC0098 Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y

Commentair Qty.: 3.0000 RL(s)/Unit Total: 3.0000 RL(s)
Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y

18.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 20.0000Min Total Run: 0.3333Hrs
PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Tailler le matériel, selon les différents patrons de découpe comme suit:

4 plis de tissus de 9.7 oz. 59 x 35
1 pli de 12 oz. pour tout le contour de la pièce par 5" de large.3 fois le sac à vide Stretchlon 200. 73 x 50
3 fois le film perforé P-3 62 x 40
3 fois le feutre de drainage 62 x 40
2 fois le tissu à délaminer (non nécessaire lors du bagging du core). 62 x 40

Appliquer le ruban jaune tout le tour du stretchlon 200 en laissant le papier sur le côté non en contact avec le sac à vide. 20 Pied

Afin d'accélérer le processus de tailage, tailler les plis de 9.7 oz. tous en même temps, en les superposant les uns sur les autres.

Date: 20/05/08 Sceau:



Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SIDE DOOR N° D2991-2

Numéro Job: 43043

Numéro Article: DKC134-0051

Numéro Job:



Séq.: Machine ou Opération: Description :

19.0 AAC0274 Derakane 411-350 Promoté N° RV411B3020

Commentair Qty.: 1.700 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 1.700 KILOGRAMME(s)
Derakane 411-350 Promoté N° RV411B3020

20.0 AAC0275 Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.: 0.0060 UNITE(s)/Unit Total: 0.0060 UNITE(s)
Catalyst N° DDM-9

21.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs
PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ratio 2% de catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350.

Date: 21/05/08 Heure Début: 9h25 Heure Fin: 9h30 Sceau:

22.0 LAMINAGE LAMINAGE PIÈCE DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs
LAMINAGE PIÈCE DART

À l'aide d'un rouleau 2" dia. appliquer une couche de résine N° 411-350 sur le moule N° DKO-0095 et ensuite imbiber un pli de tissu 9.7 oz.

Recommencer l'opération pour le deuxième pli.

Date: 21/05/08 Heure Début: 9h30 Heure Fin: 9h45 Sceau:

23.0 POCHÉ À VIDE 1 FAIRE LA POCHÉ À VIDE

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs
FAIRE LA POCHÉ À VIDE

Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre ui suit:

- 1- Tissu à délaminer.
- 2- Film Perforé P-3.
- 3- Feutre de drainage
- 4- Sac à vide Stretchlon 200

Laisser sécher pendant 4 heures minimum.

Date: 21/05/08 Sceau:

Curing début: 10h00 Curing Fin: 14h00

Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SIDE DOOR N° D2991-2

Numéro Job: 43043

Numéro Article: DKC134-0051

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description :

24.0

AAC0452

Polybond B46F

Commentair Qty.: 0.143 KIT(s)/Unit Total : 0.143 KIT(s)
Polybond B46F*600 grammes*

25.0

DKC134-0063

Foam Core N° D2991-102(Porte D2991-2)

Commentair Qty.: 1 UNITE(s)/Unit Total : 1 UNITE(s)
Foam Core N° D2991-102 (Porte D2991-2)*No. Job: 43045*

26.0

ASSEMBLAGE 3

ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run : 0.2500Hrs
ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART

Retirez le bagging.

Appliquer une couche de polybond B64F à l'endos du foam core N° DKC134-0063 et positionner le foam sur le moule selon le dessin et selon les lignes de positionnement prévues à cet effet.

Date: *21/05/08* Heure Début: *13h05* Heure Fin: *13h45* Sceau:

27.0

POCHE À VIDE 1

FAIRE LA POCHE À VIDE

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run : 0.1667Hrs
FAIRE LA POCHE À VIDE

Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre suivant:

- 1- Film Perforé P-3.
- 2- Feutre de drainage
- 3- Sac à vide Stretchlon 200.

Laisser sécher pendant 2 heures minimum.

Date: *21/05/08* Sceau:Curing Début: *13h45* Curing Fin: *15h45*

28.0

AAC0274

Derakane 411-350 Promoté N° RV411B3020

Commentair Qty.: 1.700 KILOGRAMME(s)/Unit Total : 1.700 KILOGRAMME(s)
Derakane 411-350 Promoté N° RV411B3020

29.0

AAC0275

Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.: 0.0040 UNITE(s)/Unit Total : 0.0040 UNITE(s)
Catalyst N° DDM-9

Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SIDE DOOR N° D2991-2

Numéro Job: 43043

Numéro Article: DKC134-0051

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description :

30.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run : 0.0833Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Faire la préparation de la résine selon les quantités requises, mix ratio 2% de catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350.

Date: 22/05/08 Heure Début: 10h30 Heure Fin: 10h35 Sceau:



31.0

LAMINAGE.

LAMINAGE PIÈCE DART



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run : 0.5000Hrs

LAMINAGE PIÈCE DART

Faire le laminage d'un pli de 9.7 oz.

Faire le laminage du plis de tissu 12 oz. tout le tour de la porte en prenant bien soin que les deux bandes allant dans le coin droit en bas se superposent

Faire le laminage du dernier pli de 9.7 oz.

Date: 22/05/08 Heure Début: 10h35 Heure Fin: 11h25 Sceau:



32.0

POCHE À VIDE 1

FAIRE LA POCHE À VIDE



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run : 0.1667Hrs

FAIRE LA POCHE À VIDE

Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre suivant:

- 1- Tissu à délaminer.
- 2- Film perforé P-3.
- 3- Feutre de drainage
- 4- Sac à vide Stretchlon 200.

Laisser sécher pendant 4 heures minimum.

Date: 22/05/08 Heure Début: 11h25 Heure Fin: 11h45 Sceau:



Curing Début: 11h25 Curing Fin: 11h45

11h45

11h45



Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SIDE DOOR N° D2991-2

Numéro Job: 43043

Numéro Article: DKC134-0051

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description :

33.0

DÉMOULAGE 1

DÉMOULAGE PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run : 0.0833Hrs
DÉMOULAGE PIÈCE DART

Démouler la pièce en faisant bien attention de ne pas abimer les coins et les " edges ". Selon l'instruction générale de fabrication N° IG 0018

Date: 03/06/08 Sceau:



34.0

TRIMAGE 3

TRIMAGE COMPOSITES DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run : 0.5000Hrs
TRIMAGE COMPOSITES DART

À l'aide du gabarit N° _____ trimer la pièce en utilisant un router muni d'un couteau 1/4" et d'un " Bushing " 1/16" de mur.

Percer les " Latch " et les trous de penture selon le dessin N° D2991.

Date: 11/06/2008 Sceau:



35.0

AAC0433

Hysol 934NA part A&B (quart kit)

Commentair Qty.: 0.150 KIT(s)/Unit Total : 0.150 KIT(s)
Hysol 934NA part A&B (quart kit)

36.0

AAC0673

Fibre de verre Miapoxy 66

Commentair Qty.: 0.0002 GALLON(s)/Unit Total : 0.0002 GALLON(s)
Fibre de verre Miapoxy 66

37.0

TRIMAGE 3

TRIMAGE COMPOSITES DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run : 0.0000Hrs
TRIMAGE COMPOSITES DART

À l'aide du Gabarit N° _____ Percer les 3 trous de 1/4" Dia.

À l'aide d'une clé Allen et en faisant bien attention de ne pas abimer les Skins de la pièce, venir faire un dégagement de 1/2" Dia dans le Foam Core en tre les Skin intérieur et extérieur.

À l'aide de masking Tape, masquer le trous de la skin extérieur.

À l'aide d'un mélange de résine Hysol 934NA / Fibre courte Miapoxy 66 et d'une seryngue, venir remplir les dégagements de 1/2" Dia préallablement fait dans le foam Core.

Laisser sécher.

Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SIDE DOOR N° D2991-2

Numéro Job: 43043

Numéro Article: DKC134-0051

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description :

Date: 11/06/08 Sceau:



38.0

TRIMAGE

TRIMAGE DE FINITION



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run : 0.0000Hrs
TRIMAGE DE FINITION

À l'aide du gabarit N° _____ Repercer les 3 trous de 1/4" Dia.

Date: 11/06/08 Sceau:



39.0

AAC0433

Hysol 934NA part A&B (quart kit)

Commentair Qty.: 0.125 KIT(s)/Unit Total : 0.125 KIT(s)

~~Hysol 934NA part A&B (quart kit)~~

40.0

AAC0697

N° D2992-1, Doubler

Commentair Qty.: 2 UNITE(s)/Unit Total : 2 UNITE(s)

N° D2992-1, Doubler

+ Analyse 2043 (ACO355)

41.0

ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DES PIÈCES



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run : 0.0000Hrs
ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DES PIÈCES

À l'aide de l'adhésif N° Hysol 934NA, assembler le doubler N° D2992-1 sur la pièces de composite selon le dessin.

Date: 12/06/08 Sceau:



42.0

AAC0683

Dupont Primer N° 7704S

Commentair Qty.: 0.1800 UNITE(s)/Unit Total : 0.1800 UNITE(s)

Dupont Primer N° 7704S

43.0

AAC0685

Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S

Commentair Qty.: 0.0450 UNITE(s)/Unit Total : 0.0450 UNITE(s)

Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S

44.0

PRIMER

APPLICATION DE PRIMER



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run : 0.0000Hrs
APPLICATION DE PRIMER

Appliquer le primer selon I.G. 0008

Date: 16/06/08 Sceau:



Date: _____ Sceau: _____

Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SIDE DOOR N° D2991-2

Numéro Job: 43043

Numéro Article: DKC134-0051

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description :

Date: _____ Sceau: _____

Date: _____ Sceau: _____

45.0

INSPECTION 3

INSPECTION PIÈCE DART



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run : 0.2500Hrs
INSPECTION PIÈCE DART

Faire l'inspection selon le dessin N° D2991

Date: 1 Heure Début: 23 Jun 08 Heure Fin: _____ Sceau: _____

46.0

EMBALLAGE

EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run : 0.0833Hrs
EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE

Faire l'emballage des pièces.

Quantité: 1 Date: 23 Jun 08 Sceau: _____

Quantité: _____ Date: _____ Sceau: _____